

# 皆様の石油給湯機は大丈夫ですか？ 再確認をお願いします！

先日、小松市内で住宅に設置された石油給湯機(ボイラー)から出火し、同給湯機1台を焼損する火災が発生しました。事故を起こした給湯機はリコール対象製品(欠陥商品)で、これまで各メーカーが無償改修を行う旨を新聞等で掲載していますが、未だすべての改修が終わっていません。過去にも平成18年と20年に小松市内で同様の火災が発生しています。皆さんの家に設置してある給湯機がリコール製品に該当していないか今一度確認してください。

## <各社のブランドとリコール該当製品>

会社名	ブランド	製品名	該当製造年月日
(株)ワカサ	—	WBF-400C	平成8年5月～ 平成11年10月 まで
東京ツチヤ販売(株)	—	AX-402A/ EX-403A/ FK-405A FC-406A	
長州産業(株)	CIC	PDX-403D/ DX-403D/ PDF-403D DF-403D/ DX-403DF	平成7年8月～ 平成11年6月 まで
		PDF-321V/ PDF-401A PDF-411D-A/ DX-411D PDX-321V/ PDX-411D	
東陶機器(株)	TOTO	RPE32K*/ RPE40K*/ RPE41K* RPH32K*/ RPH40K*/ RPH41K*	平成9年3月～ 平成13年3月 まで
ネポン(株)	NEPON	URA320/ URA320S URB320/ URB320S UR320/ UR320S/ UR404S	
高木産業(株)	パーパス	TP-BS320*D (TP-BS320 は除く) TP-BS402*D/ TP-BSQ402* AX-400ZRD	
(株)ノーリツ	NORITZ	OTQ-302*/ OTQ-303*/ OTQ-305* OTQ-403*/ OTQ-405*/ OQB-302* OQB-305*/ OQB-403*/ OQB-405*	平成9年3月～ 平成13年3月 まで
(株)日立ハウステック(日立化成工業(株))	—	HO-350*/ HO-360*/ HO-450* KZO-460*	

※ 製品名の末尾の\*には英数字が続きますが、すべて該当品です。

※ 最新のリコールについては各社のホームページでご確認ください。

### ●メーカーの問い合わせ窓口(平日午前9時～午後5時30分)

東陶機器(株)・ネポン(株) ☎0120-444-309

長州産業(株)・(株)ワカサ・東京ツチヤ販売(株) ☎0120-652-963

高木産業(株) ☎0120-575-399

(株)ノーリツ ☎0120-018-170

(株)日立ハウステック ☎0120-551-654